

Průběhy vnitřních sil na 3D nosníku

Vykreslete průběhy vnitřních sil N , T , V_y , V_z , M_y a M_z na zadaném třírozměrném nosníku.

Pro kontrolu budete potřebovat vzdálenost střednice (těžišťové osy) od horního líce nosníku, všechny reakce a všechny vnitřní síly v průřezech a a b .

