



Konzola je zatížena spojitým zatížením a osamělou silou podle obrázku. Spojité zatížení má stálou intenzitu  $f_z = 2ac$  kN/m a síla  $F$  se postupně zvětšuje až po dosažení mezního plastického stavu. Průřez má tvar U o rozměrech podle obrázku, přičemž  $t_1 = (5 + 10a)$  mm a  $t_2 = 20b$  mm. Materiál je ideálně pružnoplastický, s mezí kluzu  $\sigma_0 = (300 + 20b)$  MPa. Vypočtěte sílu  $F_{el}$  v mezním pružném stavu a sílu  $F_{pl}$  v mezním plastickém stavu. Pro mezní plastický stav nosníku určete délku plastické oblasti při horních vláknech,  $l_{h,pl}$ .

Pro kontrolu budete potřebovat

- vzdálenost neutrální osy od dolních vláken v mezním pružném stavu průřezu,
- pružný průřezový modul,
- mezní pružný moment,
- hodnotu zatěžující síly v mezním pružném stavu nosníku,
- vzdálenost neutrální osy od dolních vláken v mezním plastickém stavu průřezu,
- plastický průřezový modul,
- mezní plastický moment,
- hodnotu zatěžující síly v mezním plastickém stavu nosníku,
- délku plastické oblasti při horních vláknech v mezním plastickém stavu nosníku.

Síly zadávejte v kN, momenty v kNm, délky v m a průřezové moduly v  $m^3$ .